

090702

山手地区1階1200EX につきまして

1200EX ですが 2 台あるロータリーポンプの内手前一台のポンプの回転軸がぶれているため、たまにセンサー異常を起こして停止するようです。

近日中に修理いたしますのでしばらくこのままご使用いただきますようよろしくお願いいたします。



あと、本体を使用する場合には何の支障ありませんが、下の写真の機械の下部にあるコンセントは使用不能ですのでご注意ください。

